

## Stookadviezen voor de kachel in de hofkamer

- Gebruik alleen drooghout wat naast de kachel ligt of uit de berging naast de Hofkamer.
- Zorg dat de houtblokken niet dikker dan vuistdik zijn, gebruikt evt. hakbijltje om de blokken op maat te hakken
- Aanmaakhout, kleine houtjes van tussen de 1 en 2 cm dik, moeten ook droog zijn. Ook deze zijn te hakken met het hakbijltje.
- Maak de kachel aan met de “Top down” methode, ook wel omgekeerd stoken genoemd. Je maakt een stapel hout van groot, onder, naar klein, boven. Het kleinste hout is het aanmaakhout en bovenop leg je 1 of 2 aanmaakblokjes. De stapel mag ook hoger zijn, je kan meer dikkere blokken onderop leggen als je langer wilt stoken of niet wilt bijvullen.
- Doe de beide luchthendeltjes, onder het stookraam, open door ze naar buiten te bewegen (de linker naar links en de rechter naar rechts)
- Laat de hendels zo staan zolang er vlammen zijn.
- Zet de hendel van het roetfilter bij het opstoken in de “bypass stand” de hendel moet dwars staan. Er is dan meer trek in de schoorsteen.
- Steek het aanmaakblokje aan en sluit de deur.
- Als de temperatuur op de thermometer boven de 350 graden aangeeft, zet dan de roetfilter in de “bedrijfsstand” met de hendel naar beneden.



**GOED**

*Top down aansteken met aanmaakblokje boven op*

- Mocht de kachel niet voldoende trek hebben, zet dan de roetfilter tijdelijk in de “bypass stand”
- Vul, als je de kachel wil laten branden, tijdig bij met vuist dikke blokken. Liefst minimaal twee per keer zodat de lucht en vlammen tussen de blokken door branden.
- Laat de kachel uit gaan als je niet langer wilt stoken.




*Vooraanzicht*



*Vooraanzicht*

- Aslade alleen legen als de kachel afgekoeld is.
- Glas van de deur reinigen, als de kachel koud is (dus voor je gaar stoken), met vochtig keukenpapier. Bij hardnekkige vlekken het vochtige papier in as “dopen” en hiermee boenen.
- Als je deze stookadviezen niet, of niet helemaal snapt, vraag dan hulp en ga niet zelf uitproberen.



*Bovenaanzicht*

*Katalysator in bedrijfsstand*



*Bovenaanzicht*

*Katalysator in bypass stand*

- Bij mistig en windstil weer niet stoken, dit geeft, ondanks het roetfilter, overlast aan de omgeving. Bovendien is er dan te weinig trek in de schoorsteen om goed te kunnen stoken.
- Veel stook plezier en gezellige warmte toegewenst.